

## Wykaz budynków, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

jednostka	Rodzaj budynku	Lokalizacja (adres)	Czy obiekt jest użytkowany?	Rok budowy	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>	Sprawne urządzenia przeciwpożarowe	remonty	konserwacja zabytków?	Materiał				Suma ubezpieczenia	zabezpieczenia p.kadzież.	zabezpieczenia p.poż.
									ścian	stropów	konstrukcji dachu	pokrycie dachu			
Urząd Gminy	Budynek Urzędu Gminy	Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12	TAK	1988	796,40	tak	wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie 2007	nie	pustak	plyty stropowe	plyty korytkowe	papa	1 592 800,00 zł	kraty w oknach, co najmniej dwa zamki wielozastawkowe	3 gaśnice, 3 hydranty wewnętrzne, 1 zewnętrzny
	Budynek administracyjny GOPS	Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12	TAK	1996	321,40	tak	ocieplenie 2007, modernizacja części budynku 2012	nie	pustak	plyty stropowe	plyty korytkowe	papa	642 800,00 zł	kraty w oknach, co najmniej dwa zamki wielozastawkowe	2 gaśnice,
	wozownia	Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12	TAK	przed wojną	178,00	nie	wymiana pokrycia 2010	nie	kamień	drewno	drewno	gont	356 000,00 zł	brak	brak
	Budynek Socjalny	Pilczyca	nie	1960	650,00	nie		nie	cegła	DZ3	plyty korytkowe	papa	1 300 000,00 zł	brak	brak
	świetlica wiejska	Stanowiska	TAK	1690	55,00	tak	wymiana okien i drzwi 2011	nie	pustak		stropodach	papa	110 000,00 zł	zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	Budynek po ośrodku zdrowia	Stanowiska	TAK	1690	165,00	tak	wymiana pokrycia dachowego 2012	nie	kamień	drewno		blacha	330 000,00 zł	brak	hydrant zewnętrzny
	Dom Strażaka	Rączki	TAK	1987	900,00	tak	wymiana okien i drzwi 2010-2011	nie	pustak	żelbet	stropodach	papa	1 080 000,00 zł	kraty w oknach, zamki wielozastawkowe	gaśnice 2, 1 hydrant zewnętrzny
	Dom Ludowy	Komorniki	TAK	1993	180,00	nie	wymiana okien i drzwi 2013	nie	pustak	żelbet, drewno	drewno	eternit	216 000,00 zł	kraty w oknach, zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny

	Dom Strazaka	Rzewuszyce	TAK	1932, 1970, 1980	166,00	nie	wymiana okien i drzwi 2013	nie	kamień, pustak	drewno	drewno	blacha	199 200,00 zł	kraty w oknach	hydrant zewnętrzny
	Budynek gospodarczy	Rzewuszyce	TAK	1970- 1980	36,00	nie		nie	pustak	żelbet	drewno	eternit	43 200,00 zł	kraty w oknach, zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	GOPS mieści się w Urzędzie Gminy														
Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku	Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku mieści się w budynku ZPS i PG w Dobromierzu														
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu	Budynek szkół: Zespołu Przedszkolno-Szkolnego i Publicznego Gimnazjum,	ul. Włoszczowa 5/5A Dobromierz	TAK	1952, rozbudowana w 1993	2508,00				cegła ceramiczna, kratówka, gazobeton	deski, płyty kanałowe prefabrykowane	płyty warstwowe	blacha ocynkowana trapezowa	5 016 000,00 zł	brak	gaśnice/ agregaty gaśnicze: 5 szt.;
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku	Budynek szkolny - stary	ul. Leśna 1	TAK	1952	3514,00	TAK		NIE					7 028 000,00 zł	kraty-sala nr 4, co najmniej dwa zamki wielozastawkowe, alarm z sygnałem lokalnym w sali4	2 gaśnice,
	Budynek szkolny dobudowany do starego	j.w.	TAK	1968		TAK		NIE						co najmniej dwa zamki wielozastawkowe, alarm w Sali 22	4 gaśnice, 2 hydranty wewnętrzne,
	Budynek szkolny nowy	j.w.	TAK	1984		TAK		NIE						kraty w oknach biblioteki, sekretariatu i Sali komputerowej, alarm, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	9 gaśnic, 3 hydranty wewnętrzne,
	Hala sportowa	j.w.	TAK	2006		TAK		NIE						alarm, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	10 gaśnic, 2 hydranty wewnętrzne, instalacja sygnalizacji pożaru uruchamiana ręcznie,
Zespół Przedszkolno-Szkolny w	budynek szkolny	Komorniki 7	tak	cz I 1958, II 2002	1293,37	tak	brak	nie	cegła, suporter	beton	blacha	2 586 740,00 zł	co najmniej dwa zamki wielozastawkowe, alarm w Sali komputerowej	14 gaśnic, hydrant wewnętrzny	

Komornikach	budynek gospodarczy*	Komorniki 7		1958			<b>brak</b>	nie	<i>pustak , żelbet on</i>				3 136,31 zł *		
Publiczne Gimnazjum w Dobromierzu													0,00 zł		
Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku	razem z ZPS w Kluczewsku												0,00 zł		
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku	PRZEPOMPOWNI	BOŻA WOLA	TAK	1995	75,00	TAK		nie					90 000,00 zł	dozór w godz 7-15, alarm, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	KLUCZEWSKO	TAK	2000	90,00	TAK		nie					150 000,00 zł *	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	DOBROMIERZ	TAK	2001	455,00	TAK		nie					546 000,00 zł	dozór w godz 7-15, alarm, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	HYDROFORNIA	BOBROWNIKI	TAK	2000/ 2001	70,00	TAK		nie					84 000,00 zł	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	BUDYNEK KONTENEROWY	ZALESIE	TAK	2007	14,00	TAK		nie					30 000,00 zł *	dozór w godz 7-15, alarm, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	WIATA – SZOPOGAR AŻ	DOBROMIERZ	TAK	1975	226,00	NIE		nie					271 200,00 zł	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	DOBROMIERZ	TAK	1973	68,00	TAK		nie					136 000,00 zł	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	BUDYNEK WYLĘGARNI	DOBROMIERZ	TAK		129,00	TAK		nie					154 800,00 zł	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	
	HYDROFORNIA	KLUCZEWSKO	TAK			TAK		nie					100 000,00 zł *	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny
	HYDROFORNIA	DOBROMIERZ	TAK	1997	200,00	TAK		nie					240 000,00 zł	dozór w godz 7-15, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	hydrant zewnętrzny

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku	Budynek Ośrodka Zdrowia	Kluczewsko, ul Nowa 8	TAK	1985	420,00	TAK	<b>2008 termomodernizacja budynku</b>	tak	<i>murowane</i>	<i>żelbeton</i>	<i>żelbetowy</i>	<i>papa</i>	840 000,00 zł	zamki wielozastawkowe	17 gaśnic, 3 hydranty zewnętrzne
	Pomieszczenia budynku Ośrodka Zdrowia	Dobromierz, ul. Włoszczowska 32	TAK	1970	65,00	TAK		tak	<i>murowane</i>	<i>żelbeton</i>	<i>żelbetowy</i>	<i>papa</i>	130 000,00 zł	brak	gaśnice, hydrant zewnętrzny